



**COMMUNICATION TECHNIQUE**  
**TECHNISCHE MITTEILUNG**  
**TECHNICAL COMMUNICATION**



## 13 1/4" ETA G10.791

CT G10791 FDE 397195 02 05.03.2009

13 1/4" Ø 29,80 mm

--

Hauteur sur mouvement	Höhe auf Werk	Movement height	5,94 mm
Hauteur sur pile	Höhe auf Batterie	Height on battery	5,94 mm
Nombre de rubis	Anzahl Rubine	Number of jewels	4
Fréquence	Frequenz	Frequency	32'768 Hz



Les travaux de réparation et de révision ne doivent être effectués que par du personnel dûment formé.  
Reparatur- und Revisionsarbeiten dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.  
The repair and reconditioning work must only be performed by properly trained personnel.



**ETA** SA

MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE  
DEPUIS 1793

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse  
Customer Service | Bahnhofstrasse 9 | P.O. Box 359 | 2540 Grenchen | Switzerland  
Phone +41 (0)32 655 27 77 | Fax +41 (0)32 655 84 30 | [etacs@eta.ch](mailto:etacs@eta.ch) | [www.eta.ch](http://www.eta.ch)

A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

Ces mouvements étant indémontables, seules les informations concernant les contrôles électriques et la pose des aiguilles sont indiquées.

#### **Pose des aiguilles**

La pose des aiguilles ne nécessite aucun porte-pièce particulier, mais le mouvement doit reposer à plat sur un appui dur ou en métal.

Da diese Werke nicht auseinandergezogen werden können, enthält dieses Dokument nur Informationen über die elektrischen Kontrollen und das Zeigersetzen.

#### **Zeiger setzen**


Für das Setzen der Zeiger ist kein spezieller Werkhalter erforderlich, das Werk muss aber auf einer harten Unterlage oder einer Metallunterlage flach aufliegen.

Movements of these calibres cannot be disassembled; therefore, this document contains information on electrical tests and hand-fitting only.

#### **Hand-fitting**

The hands can be fitted without a special movement holder, but the movement must be lying flat on a hard or metallic support.

## Contrôles électriques - Elektrische Kontrollen - Electrical Tests



Position Messpunkt Position	Echelle de mesure Einstellung Messgerät Setting of apparatus	Mesure Messung Measurement	Contrôle Kontrolle Test	Remarques Bemerkungen Remarks
1	2 V ( $R_i \geq 10 \text{ k}\Omega/\text{V}$ )	1,55 V	Tension de la pile Spannung der Batterie Battery voltage	< 1,5 V = Changer la pile < 1,5 V = Batterie wechseln < 1,5 V = Change the battery
2	2 V	$\leq 1,30 \text{ V}$ Mesure sans pile, alimentation extérieure variable, en descendant de 1,55 V à l'arrêt du mouvement.  Measurement without battery, with variable external supply, starting with 1.55 V, lower tension until movement stops.	Limite inférieure de la tension de fonctionnement. Mouvement couronne en pos. 1. Compteur 24 h, couronne en pos. 2, poussoir C (fréquence 32 Hz). Compteur des secondes, couronne en pos. 2, poussoir B (fréquence 32 Hz). Compteur des minutes, couronne en pos. 3, poussoir A (fréquence 32 Hz).	> 1,30 V = Remplacer le mouvement.  Untere Funktionsspannungsgrenze. Werk, Stellkrone in Pos. 1. Zähler 24 Std. Stellkrone in Pos. 2, Drücker C (Frequenz 32 Hz). Zähler Sekunden, Stellkrone in Pos. 2, Drücker B, (Frequenz 32 Hz). Zähler Minuten, Stellkrone in Pos. 3, Drücker A, (Frequenz 32 Hz).
	10 $\mu\text{A}$	$\leq 5,5 \mu\text{A}$ Mode normal Normal modus Normal mode	Consommation du mouvement avec tige en pos. 1, mesure sans pile, avec alimentation extérieure de 1,55 V.	$\leq 5,5 \mu\text{A}$ Mode normal Normal modus Normal mode
		$\leq 8,5 \mu\text{A}$ Mode normal Normal modus Normal mode	Stromaufnahme Uhrwerk, mit Stellkrone in Pos.1, Messung ohne Batterie, mit Speisung von aussen, Spannung 1,55 V.	Remplacer le mouvement Werk auswechseln Exchange the movement
	10 $\mu\text{A}$	$\leq 1000 \mu\text{A}$ Mode normal Normal modus Normal mode	Consumption of movement, with setting crown in pos. 1, measurement without battery, with external power supply 1.55 V.	$\leq 8,5 \mu\text{A}$ Mode normal Normal modus Normal mode
			Presser sur le poussoir B pour enclencher la sonnerie et mesurer.  Durch Drücken des Drückers B Alarm auslösen und messen.  Press on the push-button B to activate the alarm and measure.	$\leq 1000 \mu\text{A}$ Mode normal Normal modus Normal mode
				Remplacer le mouvement Werk auswechseln Exchange the movement

## Contrôle de la marche instantanée

La période d'inhibition est de  
**60 secondes.**

La mesure de la marche ne peut se faire avec l'aide d'un appareil permettant une mesure intégrée pendant 60 secondes ou un multiple de 60 secondes.

La mesure de la marche doit avoir lieu à une température comprise entre 20° C et 30° C.

## Alimentation

Pile à l'oxyde d'argent  
U = 1,55 V, type "High drain".

**Pile Ø 9,50 mm, hauteur 3,60 mm**  
Capacité 82 mAh (Renata)

Renata, Varta, Energizer, Rayovac  
No 394, SR 936 SW.

## Aiguille de montre

## Kontrolle des momentanen Ganges

Die Inhibition–Periode beträgt  
**60 Sekunden.**

Der Gang kann nur mit einem Instrument gemessen werden, das eine integrierte Messung während einer Zeitspanne von 60 Sekunden oder einem Vielfachen davon erlaubt.

Die Gangmessung muss bei einer Temperatur von 20° C bis 30° C erfolgen.


## Stromversorgung

Silberoxyd–Batterie  
U = 1,55 V, Typ "High Drain".

**Batterie Ø 9,50 mm, Höhe 3,60 mm**  
Kapazität 82 mAh (Renata)

Renata, Varta, Energizer, Rayovac  
Nr. 394, SR 936 SW.

## Uhrzeiger



1. Compteur 60 secondes
2. Compteur 60 minutes
3. Poussoir A
4. Aiguille de minutes
5. Poussoir B
6. Indicateur de quantième
7. Aiguille de secondes
8. Aiguille d'heures
9. Poussoir C
10. Compteur 24 heures

1. Zähler 60 Sekunden
2. Zähler 60 Minuten
3. Drücker A
4. Minutenzeiger
5. Drücker B
6. Datumanzeiger
7. Sekundenzeiger
8. Stundenzeiger
9. Drücker C
10. Zähler 24 Stunden

## Checking the instantaneous rate

The inhibition period is  
**60 seconds.**

The rate must be checked with an instrument that allows integrated measuring over or several periods of 60 seconds.

Check the rate at a temperature between 20° C and 30° C.

## Current supply

Silver oxide battery  
U = 1.55 V, "High Drain" type.

**Battery Ø 9.50 mm, height 3.60 mm**  
Capacity 82 mAh (Renata)

Renata, Varta, Energizer, Rayovac  
No. 394, SR 936 SW.

## Watch hands

1. Counter 60 seconds
2. Counter 60 minutes
3. Push-button A
4. Minute hand
5. Push-button B
6. Date indicator
7. Second hand
8. Hour hand
9. Push-button C
10. Counter 24 hours

## Avertissement

La montre est conçue pour fournir une grande énergie au piézo afin de générer un son optimal pour attirer l'attention de l'utilisateur.

## Vorsicht

Die Uhr ist so konstruiert, dass sie dem Piezokristall eine möglichst grosse Energie menge zuführt, um einen Ton zu erzeugen, der die Aufmerksamkeit des Benutzers auf sich zieht.

## Caution

The watch is designed to deliver a great energy to the piezo in order to generate a sound to attract the attention of the user.

## Avertissement

Lorsque le mouvement n'est pas emboîté ou que la boîte est ouverte, le piézo n'est pas en contact avec la bride piézo. Dans ces conditions, si une alarme est activé, l'énergie destinée au piézo se dissipe dans la montre et peut provoquer une perturbation du programme du microcontrôleur.

Cette perturbation est visible lorsqu'une ou plusieurs aiguilles sont bloquées ou qu'elles tournent de manière aléatoire.

## Précautions à prendre

Pour éviter de provoquer des perturbation du programme il faut utiliser un posage avec piézo incorporé (No 218551).

Si la liaison avec un piézo n'est pas possible, il faut absolument éviter d'activer le signal d'alarme lors:

- du contrôle des fonctions du mouvement.
- de l'observation du mouvement dans le temps.
- de la pose des aiguilles.
- d'une mise à l'heure.

L'activation du signal d'alarme a lieu par (fig. 1):

- le passage sur l'heure d'alarme réglée lorsque l'alarme est ON
- une pression courte sur B en mode normal (passage de l'état OFF à ON)
- une pression longue sur B en mode normal (test de l'alarme)
- un réglage de l'heure d'alarme (une pression sur C suivie d'une ou plusieurs pressions sur A ou B, provoquent le passage automatique de l'état OFF à ON).

## Vorsicht

Beim Werk alleine oder bei offenem Gehäuse besteht kein Kontakt zwischen dem Piezokristall und dessen Kontaktbügel. Unter diesen Umständen fliesst die für den Piezokristall bestimmte Energie in die Uhr, wenn die Alarmfunktion aktiviert wird, und kann zu einer Störung des Mikrokontrollerprogramms führen.

Diese Störung kann zum Stillstand der Uhr oder zum unkontrollierten Drehen eines oder mehrere Zeiger führen.

## Zu treffende Vorkehrungen

Zur Vermeidung von Programmstörungsursachen ist eine Werkauflage mit eingebautem Piezokristall (Nr. 218551) zu verwenden.

Falls die Herstellung einer Verbindung mit einem Piezokristall nicht möglich ist, muss ein Einschalten bzw. Auslösen des Alarmsignals unbedingt vermieden werden beim:

- Kontrollieren der Werkfunktionen.
- Beobachten des Werkes im Verlauf der Zeit.
- Setzen der Zeiger.
- Einstellen der Uhrzeit.

Das Einschalten bzw. Auslösen des Alarmsignals erfolgt durch (Abb. 1):

- Erreichen der eingestellten Alarmzeit, wenn der Alarm ON ist
- Einmaliges kurzes Drücken von B im Normal-Modus (Übergang vom OFF in den ON Zustand)
- Länger anhaltendes Drücken von B im Normal-Modus (Alarmtest)
- Einstellen der Alarmzeit (das Drücken von C gefolgt vom einmaligen oder mehrmaligen Drücken von A oder B bewirkt den automatischen Übergang vom OFF in den ON Zustand).

## Caution

When this movement is alone or when the case is open, the piezo is not in contact with the piezo bracket. Under these conditions, the energy that was supposed to be delivered to the piezo dissipates in to the watch, when the alarm is activated, and can cause interference with the microcontroller programm.

This interference is visible whenever one or more hands lock in position or turn in a random way.

## Precautions to be taken


To prevent interference with the programm, it is necessary to use a fixture with an internal piezo (No 218551).

If it is not possible to establish a connection with a piezo, you must absolutely avoid activating the alarm under the following circumstances:

- checking functions of the movement.
- observation of the movement over a period of time.
- fitting the hands.
- setting the time.

The alarm can be activated by (fig.1):

- The passage on regulated alarm when alarm is ON
- a short pressure on B in normal-mode (status changing from OFF to ON)
- a long pressure on B in normal-mode (testing the alarm)
- setting the time for the alarm (a pressure on C followed by one or several pressures on A or B will make the status change automatically from OFF to ON).



## Corrections

Si le mouvement réagit anormalement il faut redémarrer le programme du micro-contrôleur en pratiquant , avec des brûcelles métallique, un rapide court-circuit entre les deux côtés de la capacité visible au travers du couvre-module (fig. 2). La manœuvre du court-circuit est préférable à la dépose et la repose de la pile.

Après le court-circuit, tourner rapidement le mouvement et contrôler que l'aiguille de la petite seconde fasse un tour complet, suivi d'un tour des trois aiguilles du chronographe. Ces mouvements d'aiguilles sont identiques à ceux déclenchés lors de la pose de la pile.

## Korrekturen


Wenn das Werk auf anormale Weise reagiert, ist das Mikrokontrollerprogramm neu zu starten, indem kurzzeitig mit einer Metallpinzette zwischen den beiden Seiten der durch die Modulabdeckung hindurch ersichtlichen Kapazität ein Kurzschluss hergestellt wird (Abb. 2). Die Herstellung eines Kurzschlusses ist dem Herausnehmen und Wiedereinsetzen der Batterie vorzuziehen.

Nach dem Kurzschluss, Werk rasch umdrehen und kontrollieren, dass der kleine Sekundenzeiger eine volle Umdrehung macht, gefolgt von je einer Umdrehung der drei Chronographenzeiger. Diese Zeigerbewegungen sind identisch mit denen beim Einsetzen der Batterie.

## Corrections

If the movement reacts abnormally, it is necessary to restart the program by creating, with metal tweezers, a rapid short-circuit between the two sides of the capacity visible through the module cover (fig. 2). Creating a short-circuit is preferable to the removal and reinsertion of the battery.

After this short-circuit, turn the movement quickly and check if the hand of the small second makes a full revolution, followed by a complete revolution of the three hands of the chronograph. These movements of the hands are identical to these at the time of the insertion of the battery.



Ajustement aiguille des heures

Stundenzeigerpassung

Hour hand fitting

$\varnothing 1,5^{+4}_{-2}$

Ajustement aiguille des minutes

Minutenzeigerpassung

Minute hand fitting

$\varnothing 0,9^{+6}_{-4}$   
 $\varnothing 0,64$

Ajustement aiguille de compteur de secondes

au centre

Zentrumsekundenzählerzeigerpassung

Central second counter hand fitting

$\varnothing 0,252$

conicité  
Konizität 2%  
conicity


cylindrique  
zylindrisch  
cylindrical

Ajustement des aiguilles  
petite seconde et  
compteur  
Kleine-Sekunde- und -  
Zähler-Zeigerpassung  
Small second and  
counter hand fitting

$\varnothing 0,2$

$\varnothing 0,206^{+6}_{-4}$

Appui de cadran  
Zifferblattauflage  
Dial seat



Aiguillage Zeigerwerkhöhe Hand fitting height	Longueur/Länge/Length					Dépassement Höhe über Zifferblattauflage Height over dial seat			
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
Roue des heures Stundenrad Hour wheel	2,18	3,18	2,95	5,81	4,055	1,24	1,69	2,29	0,835
<b>Aiguilles Zeiger Hands</b>									
Aiguille des heures Stundenziger Hour hand		Aiguille des minutes Minutenzeiger Minute hand		Aiguille de compteur de sec. au centre Zentrumsekundenzählerzeiger Central second counter hand		Aiguille de petite seconde Kleiner Sekundenzeiger Small second hand		Aiguille de petit compteur Kleiner Zählerzeiger Small counter hand	
Masse/Masse/Mass max.	mg	-	-	15	6	3			
Balourd/Unwucht/Unbalance max.	$\mu\text{Nm}$	-	3	0,05	0,05	0,025			
Inertie/Trägheit/Inertia max.	$\text{gmm}^2$	-	-	0,15	0,15	0,15			
Force de chassage Setzkraft Press-in force	max.	N	40	40	40	25	25		
Kaliber / Calibre / Caliber G10.711/791					Masstab Echelle Scale --		CATIA V5		
						Masse in mm Dimensions en mm Dimensions in mm	Tol.1/1000 mm		
<b>AIGUILLAGES ZEIGERWERKHÖHEN HAND FITTING HEIGHTS</b>					Z0503046	Version Révision 00	Revision Révision 00	Blatt Feuille Sheet 01/01	



ETA SA

MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE  
DEPUIS 1793

A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

Ersatz für/En remplacement de/Remplacement for

23.10.97/05.11.97

Aenderung/Modification

ZVACC

KUN

Klass.  
Class.

Geprüft  
Contrôlé  
Controlled

Freigegeben  
Libéré  
Released

Erstellt  
Etabli  
Created

29.01.2009 ZWJ

29.01.2009 LAK

30.01.2009 LAK

---

---

**Modifications comparées aux versions précédentes du document**

**Änderungen gegenüber vorhergehenden Dokumentversionen**

**Modifications compared with previous document versions**

Version	Date Datum Date	Modification	Änderung	Modification	Page Seite Page
04.03.2009	Nouveau plan	Neue Zeichnung	New drawing	6	
	Nouveau layout	Neues Layout	New layout	1–8	
01	16.05.2006	Nouveau layout	Neues Layout	New layout	1–8
00	08.04.2004	Version de base	Basis Version	Basic version	--

Sous réserve de toutes modifications.

Änderungen vorbehalten.

All modifications reserved.

Ce document se trouve sur le Customer Service Portal (CSP) :

[www.eta.ch](http://www.eta.ch)

- Customer Service
- Customer Service Portal
- Documents techniques

Dieses Dokument finden Sie im Customer Service Portal (CSP):

[www.eta.ch](http://www.eta.ch)

- 
- 
- Technische Dokumente

This document can be found on the Customer Service Portal (CSP):

[www.eta.ch](http://www.eta.ch)

- 
- 
- 



**ETA**  
SA  
MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE  
DEPUIS 1793

CUSTOMER SERVICE

Bahnhofstrasse 9  
P.O. Box 359  
2540 Grenchen  
Switzerland

Phone +41 (0)32 655 27 77  
Fax +41 (0)32 655 84 30

etacs@eta.ch  
[www.eta.ch](http://www.eta.ch)